

Interno



**Direzione Generale
Tutela della Risorsa Idrica
Control Room – Supervisione Esercizio**

Comune di Rocca di Papa

protocollo@pec-comuneroccadipapa.it

Polizia Locale

polizialocale@comune.roccadipapa.rm.it

polizia.municipale@pec-comuneroccadipapa.it

Carabinieri

trm24481@pec.carabinieri.it

Vigili del Fuoco

com.salaop.roma@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Comunicazione interruzione flusso idrico del 28/10/2025 presso il Comune di Rocca di Papa

Con la presente Acea Ato2 comunica che, a causa di un mal funzionamento dell'impianto denominato Pozzo 2 Barozze , potrebbero verificarsi mancanze d'acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone.

Via delle Barozze, Via Italia, via della Molara, via di Ariccia, via delle Calcare, via Palazzolo, via del Troio e tutte limitrofe alla zona

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

- Via di Frascati < via della Molara
- Piazza Alcide De Gasperi < via di Frascati
- Via delle Barozze < via delle Calcare
- Via dei Laghi < Via delle Barozze (anche a servizio Monte Migliore)
- Via di Ariccia < via dei Laghi (anche a servizio clinica San Raffaele)

Acea Ato2 si è immediatamente attivata per la riparazione al fine di riprendere le normali condizioni del servizio quanto prima.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al **numero verde 800.130.335**.

Per ogni informazione è possibile contattare il **numero verde 800.130.335** e visitare il **sito internet www.gruppo.acea.it**.

Distinti Saluti.

Il SUPERVISORE in TURNO
(Patrizio Antonuzzi)

Il Responsabile
Michele Giglioni