

## VINCOLO IDROGEOLOGICO PROVINCIA DI ROMA

Scheda notizie

Parte da compilare a cura del richiedente  
( per tutte le tipologie di opere )

**Soggetto richiedente:** Sig.ra Custo Giuseppa.

**Titolo per richiesta:** Ditta Proprietaria

**Tipo di intervento e scopo:** progetto di sanatoria legge 47/85 di un fabbricato ad uso residenziale sito in Via dei Laghi, n. 19 nel Comune di Rocca di Papa (Roma)

Tipologia di intervento ricadenti nella

Tabella "A"X	Tabella "B"	Tabella "C"
--------------	-------------	-------------

### LOCALIZZAZIONE

**Comune:** Rocca di Papa (RM).

**Località :** Tre Coni.

### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

**I. G. M.:** GROTTAFERRATA.

**Carta Tecnica Regionale:** 388010 .

### RIFERIMENTI CATASTALI

**Foglio:** 9

**Particella:** 815 ~~802~~ SUB 501 (EX SUB 2)

## **SCHEDA NOTIZIE - 2**

Parte da compilare a cura del richiedente e vistata dal progettista  
( per le tipologie indicate in Tabella "A" vistate anche dal geologo)

### **DESCRIZIONE DELL'OPERA**

Superficie interessata dall'opera mq. 180;;

Movimenti di terra eseguiti : mc. 200;;

Edificazione realizzata : mc. 530;

Superficie interessata da opere accessorie e strumentali :0.

### **CARATTERISTICHE DELL'AREA**

#### **CARATTERISTICHE IDROGEOMORFOLOGICHE**

##### **-RISORSE IDRICHE**

**Bacino idrografo principale: Bacini Regionali - Bacino del Lago di Albano;**

**Acque pubbliche che lambiscono o attraversano il fondo:SI;**

**Presenza di sorgenti nel fondo:NO;**

**Profondità della falda acquifera:**

##### **- GEOPEDOLOGICA E MORFOLOGICA DEL SUOLO**

**Profondità del suolo:50 cm;**

**Tipo di roccia madre: Colate piroclastiche fredde del cratere di Albano- Litoidi,**  
massive e arricchiti in litici del substrato sedimentario parzialmente ricristallizzati.

Assumono i caratteri di Laher nei paleovalli

**Permeabilità del suolo:bassa, solo per fratturazione;**

**Altitudine s.l.m. :530;**

**Pendenza:7%;**

**Esposizione:SW;**


**Stabilità dell'area e potenzialità di dissesto: Stabile;**

**Fenomeni di dissesto in atto: Non sono presenti fenomeni di dissesto.**

**VEGETAZIONE ED USO DEL SUOLO**

- Bosco (%).....NO .....
- Fustaia di..... NO.....
- ceduo di: ..... NO.....
- età: ..... NO.....
- stato vegetativo : ..... NO.....
- Cespugliato (%):20;
- Prati e pascoli (%):70;
- Colture agrarie (% ):0;
- Incolti e improduttivi (%):10.
- ALTRO . **Saranno rispettate le alberature esistenti.**

Dott. Geol. Sarli Rocco



### SCHEDA NOTIZIE - 3


#### URBANISTICA E VINCOLI

- Estremi P. R. G. ;; NO ;
- Lotto minimo mq.;; NO ;
- Indice di fabbricabilità : mc/mq.;; NO ;
- Complessivo ;; NO ;
- Per abitazione ;; NO ;
- Per annessi agricoli ;; NO ;
- Altro ;; NO ;
- Viabilità di accesso ;;
- Abitazioni nella zona ;;
- Altre infrastrutture civili esistenti o in costruzione  
  nella zona e in aree limitrofe :
- Presenza di impianti potenzialmente a rischio ( impianti industriali,  
  dighe o invasi, discariche etc ) :
- Terreni confinanti e tipo di uso del suolo degli stessi :
  - Nord. ;
  - Sud ;;
  - Est ;;
  - Ovest ;;

**VINCOLI TERRITORIALI ESISTENTI**

- Vincolo paesistico ex legge 1497/39 : SI;
- Vincolo ex legge 431/85 : SI;
- Vincolo archeologico : ~~NO~~ SI;
- Vincolo monumentale ex legge 1089/39 : NO;
- Area naturale protetta ( parco o riserva statale o regionale,  
altra area protetta ) : SI;
- Piano Paesistico : ZONA RP2- AMBITO TERRITORIALE N°9;
- Usi civici : NO;
- Altro : NO.

data e firma del richiedente



Timbro e firma del progettista



Timbro e firma del geologo

