


COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Città Metropolitana di Roma Capitale

RELAZIONE FOTOGRAFICA

Richiesta di Nulla Osta per il ripristino parziale di muro di contenimento a
seguito di crollo in Via delle Barozze 73, Rocca di Papa (RM)
Coordinate geografiche 41.750906, 12.694598
Foglio 21 part.87



Proprietà:
Ghidini Barbara

Il tecnico: Arch. Rosa Di Santo





Fotografie scattate a marzo 2025 dopo il crollo e prima dell'apposizione del telo di sicurezza



Fotografia scattata dopo il posizionamento del telo anti dilavamento





Rocca di Papa, 11/12/2025

Il Tecnico
Arch Rosa Di Santo

