

**VINCOLO IDROGEOLOGICO CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE**
Scheda notizie

Soggetto richiedente: Sig. ra Ghidini Barbara

Titolo per richiesta: DITTA PROPRIETARIA.

Tipo di intervento e scopo: rilascio del Nulla Osta, ai fini del vincolo idrogeologico, di un progetto per la realizzazione di un muro di contenimento sito in Via delle Barozze, 73 nel Comune di Rocca di Papa (Roma). Distinto n catasto al foglio n. 21 particella 87.

Tipologia di intervento ricadenti nella

Tabella "A"X	Tabella "B"	Tabella "C"
--------------	-------------	-------------

LOCALIZZAZIONE

Comune: Rocca di Papa (RM).

Località : Via delle Barozze, 73.

Comprensorio Rocchetta D'Elvira

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

I. G. M.: CARTA TOPOGRAFICA SCALA 1:25.000 – GENZANO DI ROMA.

Carta Tecnica Regionale: 388010.

RIFERIMENTI CATASTALI

Foglio: Foglio n. 21;

Particella: Particella 87.

SCHEDA NOTIZIE - 2

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Superficie interessata dall'opera circa mq.:7,5 mq;

Movimenti di terra eseguiti circa: mc. : 3,5;

Edificazione realizzata: 0;

Superficie interessata da opere accessorie e strumentali: mq 30 (opere strumentali – accesso).

CARATTERISTICHE DELL'AREA

CARATTERISTICHE IDROGEOMORFOLOGICHE

-RISORSE IDRICHE

Bacino idrografo principale: Bacino del Tor Sapienza;

Acque pubbliche che lambiscono o attraversano il fondo: SI;

Presenza di sorgenti nel fondo: NO;

Profondità della falda acquifera: circa 260 dal p.c. (piano campagna).

- GEOPEDOLOGICA E MORFOLOGICA DEL SUOLO

Profondità del suolo: 50 cm;

Tipo di roccia madre: piroclastiti e scorie risaldate sincalderiche, cioè prodotti di fontana di lava a chimismo leucititico da fratture pericalderiche e di lancio di piroclastiti dall'apparato centrale e scorie risaldate, livelli a scorie e ceneri;

Permeabilità del suolo: da poco a mediamente permeabile;

Altitudine s.l.m. : 550;

Pendenza: 15%;

Esposizione: SW;

Stabilità dell'area e potenzialità di dissesto: STABILE;

Fenomeni di dissesto in atto: NON SONO PRESENTI FENOMENI DI DISSESTO.

VEGETAZIONE ED USO DEL SUOLO

- Bosco (%):.....NO

Fustaia di..... NO.....

ceduo di: NO....

età: NO.....

stato vegetativo : NO.....

- Cespugliato (%):0;

- Prati e pascoli (%): 80

- Colture agrarie (%):0;

- Incolti e improduttivi (%):20.

- ALTRO . .SARANNO RISPETTATE LE ALBERATURE ESISTENTI

Dott. Geol. Sarli Rocco



SCHEMA NOTIZIE – 3

URBANISTICA E VINCOLI

- Estremi **P. R. G.** V2 aree private a verde;

Lotto minimo mq.: NO;

Indice di fabbricabilità: NO;

Complessivo: NO;

Per abitazione: NO;

Per annessi agricoli: NO;

Altro: NO

- Viabilità di accesso : Via delle Barozze, 73 nel Comune di Rocca di Papa (RM);

- Abitazioni nella zona: SI;

- Altre infrastrutture civili esistenti o in costruzione
nella zona e in aree limitrofe: SI;

- Presenza di impianti potenzialmente a rischio (impianti industriali,
dighe o invasi, discariche etc): NO

- Terreni confinanti e tipo di uso del suolo degli stessi:

Nord: BOSCO;

Sud : Via delle Barozze;

Est : ABITAZIONI;

Ovest: ABITAZIONI.

VINCOLI TERRITORIALI ESISTENTI

- Vincolo paesistico ex legge 1497/39: SI;
- Vincolo ex legge 431/85: SI;
- Vincolo archeologico: NO;
- Vincolo monumentale ex legge 1089/39 NO;
- Area naturale protetta (parco o riserva statale o regionale, altra area protetta): SI;
- Presenza di aree a rischio dall'Autorità di Bacino competente per territorio: NO;
- Usi civici: NO;
- Altro: NO.

data e firma del richiedente

Rocca di Papa, 07/11/2025

Timbro e firma del progettista

Bernardo Giadoni



Timbro e firma del geologo

