Comune di Rocca di Papa

Città Metropolitana di Roma Capitale

Oggetto:

Intervento di ripristino parziale di muro di contenimento a seguito di crollo

ELABORATO GRAFICO

Protocollo:

indirizzo:
Via delle Barozze, 73 - Rocca di Papa (RM)
committente:
GHIDINI BARBARA
Il Committente

Dati catastali:

foglio	21
part.	87
sub.	
Data	DICEMBRE 2025

scala: 1:1000 - 1:100 - 1:50

Il Progettista
Arch. Rosa Di Santo

Il Direttore Lavori
Arch. Rosa Di Santo

ARCH. ROSA DI SANTO
con studio in Via Aurelia, 7 - 00152 Roma
tel. 349.7502797
e-mail: rosa.disanto@gmail.com
pec: r.disanto@pec.archrm.it

STRALCIO P.R.G.
Zona V - sottozona V2 Aree Private a verde

STRALCIO P.T.P.R. LAZIO - Tav A-30

STRALCIO CATASTALE scala 1:1000
FOGLIO 21 PART. 87



STRALCIO P.T.P.R. LAZIO - Tav B-30

STRALCIO AEROFOTO



STRALCIO P.T.P.R. LAZIO - Tav C-30

TAVOLA VINCOLO IDROGEOLOGICO



STRALCIO P.T.P.R. LAZIO - Tav D-30

SITUAZIONE ANTE CROLLO DI PORZIONE DI MURO
prima del 11/03/2025



Planimetria Generale - Scala 1:100



Prospetto A - Scala 1:100



Sezione A - A' - Scala 1:50



Sezione B - B' - Scala 1:50

STATO DI FATTO ATTUALE- POST MESSA IN SICUREZZA
dopo il 08/10/2025



Planimetria Generale - Scala 1:100



Prospetto A - Scala 1:100



Sezione A - A' - Scala 1:50



Sezione B - B' - Scala 1:50

PROGETTO DI RIPRISTINO PARZIALE DI MURO

PROGETTO: Ripristino parziale del muro di contenimento



Prospetto A - Scala 1:100



Planimetria Generale - Scala 1:100



Sezione A - A' - Scala 1:50



Sezione B - B' - Scala 1:50