



Fotografie scattate a marzo 2025 dopo il crollo e prima dell'apposizione del telo di sicurezza



Fotografia scattata dopo il posizionamento del telo anti dilavamento





Rocca di Papa, 11/12/2025

Il Tecnico
Arch Rosa Di Santo

