

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1: Veduta dalla part. 32 sul muro di confine oggetto di crollo, in seguito ad evento meteorologico avverso e alla conseguente messa in sicurezza di tutta l'area.



Foto 2: Veduta di dettaglio delle porzioni di muro di confine crollate, con gli interventi di messa in sicurezza realizzati per eliminare il rischio di ulteriori crolli e/o caduta frammenti.



Foto 3: Vista che inquadra le macerie nella part. 32 di proprietà del Collegio di San Tommaso degli Inglesi, nell'area immediatamente al di sotto delle parti di muro crollate




Foto 4: Altra vista complessiva sull'area oggetto di crollo, in cui è possibile notare l'intera lacuna muraria del muro longitudinale, tra le part. 27 e 36 situate in alto e la part. 32 sottostante.




Foto 5: Veduta sulle macerie in seguito al crollo. Tale situazione si è avuta fino al 21 marzo 2025, data in cui si è proceduto con lo spostamento delle macerie sotto l'osservazione dell'archeologa dott.ssa Barbara Cardinali.



Foto 6: Vista di dettaglio sullo strappo del muro trasversale, tra la part. 27 e la part. 36.



Foto 7: Altra veduta sull'area interessata dal crollo dei tratti di muro di confine.



Foto 8: Inquadratura che mette in evidenza il muro longitudinale strappato tra la part. 27 e la 32, e il terreno messo in sicurezza.



Foto 9: Visuale complessiva sull'area oggetto di crollo delle porzioni di muro di confine.



Foto 10: Altra vista dalla part. 27 (Villa del Cardinale)




Foto 11: Veduta frontale sulla grande lacuna muraria, con dimensioni totali di circa 15 m di lunghezza per almeno 4 m di altezza (non considerando il muro fuori terra). Al di sotto, il banco di peperino con macchie dovute al dilavamento.



Foto 12: Vista dall'alto dell'area interessata dal crollo e dalla successiva messa in sicurezza



Foto 13 e 14: Vedute nella part. 32 di proprietà del Collegio di San Tommaso degli Inglesi, in cui si evince l'area ripulita dalle macerie, in seguito allo spostamento dei frammenti di peperino comunicato ai vari Enti in data 17 marzo 2025 tramite Pec, e avvenuto nei giorni 21 e 22 marzo 2025.



Planimetria Generale
 con coni visuali

